

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	平成29年06月	QKG-FE7JLAA	クレーン付平	FE7JLA-12841			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
103,893km	260PS／191KW	M/T 6速	エア－	長：5,510	mm	幅：2,350	mm
				高：390	mm	門高：	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	サイド右レンズひび
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付き、左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スズール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎					点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	◎							

特記事項	エンジンキ－2本(メイン1スベア1)、オートクルーズ、突入防止装置左側プロテクター欠
記録簿	有 (R1/6～R7/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10		11		265/70R19.5		265/70R19.5	
—		—		—		—	
3	13	14	14	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア		265/70R19.5	
6		—		—		—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車	「008228」	平成29年
【備考】セイコーラック、ロープフック左右11対後ろ3ヶ、床フック6対(破損箇所有り)、左右及び後ろ足掛け、鳥居作業灯2ヶ、鳥居前側ステンレス工具箱2ヶ、右側ステンレス工具箱及びバスケット、荷台後ろ床下物入れ、荷台キズ汚れ有り、アオリ内張割れ有り			
クレーン5段/ラジコン	タダノ	TM-ZE365HR 「KC6552」	平成29年05月
【備考】フックイン、ワイドアウトリガー、敷板1対			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	